

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Публичное акционерное общество "Ижсталь"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
0403.06.03.03. Группа обрубки литья					
14510. Обрубщик, занятый на обработке литья наждаком и вручную (молотками, зубилами, пневмоинструментом)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа обрубки литья</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа обрубки литья</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	<i>Группа обрубки литья</i>	
0402.07.03.03. Группа отделки металла					
19030. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа отделки металла</i>	
0403.04. Цех подготовки шихты					
15270. Начальник смены	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Цех подготовки шихты</i>	
0403.04.01.02. Группа демонтажных работ					
15350. Бригадир на участках основного производства	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа демонтажных работ</i>	
15370. Газорезчик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа демонтажных работ</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа демонтажных работ</i>	
15390. Стропальщик	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	<i>Группа демонтажных работ</i>	

	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума			
15400. Слесарь-ремонтник	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа демонтажных работ</i>	
<i>0403.04.02.02. Группа загрузки завалочных корзин ДСП-40</i>					
240. Шихтовщик	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа загрузки завалочных корзин ДСП-40</i>	
	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа загрузки завалочных корзин ДСП-40</i>	
<i>0403.05.01.01. Участок электропечей</i>					
330. Машинист завалочной машины	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок электропечей</i>	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	<i>Участок электропечей</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок электропечей</i>	
<i>0403.05.01.03. Участок электрошлакового переплава стали</i>					
550. Сталевар установки электрошлакового переплава	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок электрошлакового переплава стали</i>	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	<i>Участок электрошлакового переплава стали</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок электрошлакового переплава стали</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	<i>Участок электрошлакового переплава стали</i>	
<i>0403.05.02.01. Участок разлива стали в слиток</i>					
600. Мастер, занятый на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда (сменный)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок разлива стали в слиток</i>	

	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	<i>Участок разливки стали в слиток</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок разливки стали в слиток</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	<i>Участок разливки стали в слиток</i>	
0403.05.02.02. Участок машины непрерывного литья заготовок					
690. Мастер, занятый на горячем участке работ и на работах с вредными условиями труда (сменный)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок машины непрерывного литья заготовок</i>	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	<i>Участок машины непрерывного литья заготовок</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок машины непрерывного литья заготовок</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	<i>Участок машины непрерывного литья заготовок</i>	
0403.05.03. Участок обработки, сдачи и отгрузки заготовки и слитков					
19110. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ	Обеспечить выдачу наушников против шумных	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок обработки, сдачи и отгрузки заготовки и слитков, Департамент закупок</i>	
0403.06.03.02. Группа формовки литья					
14880. Формовщик машинной формовки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа формовки литья</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа формовки литья</i>	
0403.07.01.06. Участок обработки поверхностных пороков металла стана 850 горячей прокатки и покупной заготовки					

3190. Обработчик поверхностных пороков металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок обработки поверхностных пороков металла стана 850 горячей прокатки и покупной заготовки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок обработки поверхностных пороков металла стана 850 горячей прокатки и покупной заготовки	
0403.07.02.01. Участок стана 850 горячей прокатки					
10940. Машинист крана металлургического производства, занятый на горячих участках работ	Обеспечить выдачу наушников противощумных	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	Участок стана 850 горячей прокатки, Департамент закупок	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от повышенных температур	Защита от повышенных температур.	Постоянно	Участок стана 850 горячей прокатки	
	Ремонтные работы производить в соответствии с графиком ТО и Р, в случае необходимости произвести ремонт подкрановых путей, узлов и механизмов ГПМ	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2027	Участок стана 850 горячей прокатки, Группа по надзору за эксплуатацией зданий и сооружений	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок стана 850 горячей прокатки	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	Участок стана 850 горячей прокатки	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Участок стана 850 горячей прокатки	
0403.07.02.02. Участок стана 450 горячей прокатки					
2910. Оператор поста управления стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок стана 450 горячей прокатки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок стана 450 горячей прокатки	
2911. Оператор поста управления стана горячей прокатки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок стана 450 горячей прокатки	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок стана 450 горячей прокатки	

0403.07.03.01. Участок термообработки, зачистки и сортировки продукции стана 450					
13860. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок термообработки, зачистки и сортировки продукции стана 450</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок термообработки, зачистки и сортировки продукции стана 450</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием химического фактора использовать СИЗ органов дыхания	Защита от повышенного уровня химического фактора	Постоянно	<i>Участок термообработки, зачистки и сортировки продукции стана 450</i>	
0403.07.03.03. Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")					
3270. Мастер (сменный)	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
3320. Оператор поста управления	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
3360. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
8380. Сортировщик-сдатчик металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
18980. Оператор поста управления	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
18990. Правильщик проката и труб	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Участок отделки проката (линии "Хетран" и "Кизерлинг")</i>	
19000. Сортировщик-сдатчик	При работе на участках с повышенным	Защита от повышенного	Постоянно	<i>Участок отделки проката (ли-</i>	

металла	уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	уровня шума		нии "Хетран" и "Кизерлинг")	
<i>0403.08.02.02. Участок калибровочно-волочильный</i>					
10830. Начальник участка	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок калибровочно-волочильный</i>	
<i>0403.08.02.02.04. Группа прямолинейных станов</i>					
7380. Волочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа прямолинейных станов</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа прямолинейных станов</i>	
7383. Волочильщик проволоки	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа прямолинейных станов</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа прямолинейных станов</i>	
<i>0403.08.02.03. Участок сдачи, отделки и отгрузки готовой продукции</i>					
7440. Правильщик проката и труб	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Участок сдачи, отделки и отгрузки готовой продукции</i>	
<i>0403.08.03.03. Группа производства серебрянки (шлифовка)</i>					
18940. Мастер	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа производства серебрянки (шлифовка)</i>	
18950. Резчик холодного металла	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа производства серебрянки (шлифовка)</i>	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	<i>Группа производства серебрянки (шлифовка)</i>	
18960. Машинист крана металлургического производства	Обеспечить выдачу наушников противощумных	Снижение повышенного уровня шума	Постоянно	<i>Группа производства серебрянки (шлифовка), Департамент закупок</i>	
	Ремонтные работы производить в соответствии с графиком ТО и Р, в случае	Снижение повышенного уровня общей вибрации	2027	<i>Группа производства серебрянки (шлифовка), Группа по надзору за</i>	

	необходимости произвести ремонт подкрановых путей, узлов и механизмов ГПМ			эксплуатацией зданий и сооружений	
0404.06. Участок ремонта кровли					
20018. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок ремонта кровли	
	При воздействии повышенного уровня УФ-излучения использовать СИЗ.	Защита от повышенного уровня УФ-излучения	Постоянно	Участок ремонта кровли	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок ремонта кровли	
0407.01.04. Группа технического контроля калиброванного и холодного проката					
19040. Контролер в производстве черных металлов	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок ремонта кровли	
0410.03.02.02. Участок ремонта оборудования цеха калиброванного проката					
18930. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Участок ремонта кровли	
	Обеспечить выдачу СИЗ для защиты от пониженных температур	Защита от пониженных температур	Постоянно	Участок ремонта кровли	
	При работе на участках с повышенным содержанием АПФД использовать СИЗ органов дыхания	Защита от АПФД	Постоянно	Участок ремонта кровли	
0404.05. Ремонтно-строительный участок					
20049. Каменщик	При работе на участках с повышенным уровнем шума использовать СИЗ органов слуха	Защита от повышенного уровня шума	Постоянно	Ремонтно-строительный участок	
0403.02.02.02. Автоколонна грузового транспорта					
16390. Водитель автомобиля	Проревизировать шумоизоляцию кабины транспортного средства	Снижение повышенного уровня шума	2027	Автоколонна грузового транспорта	
	Своевременно проводить техническое обслуживание транспортного средства	Снижение повышенного уровня общей вибрации	Постоянно	Автоколонна грузового транспорта	
	Своевременно проводить техническое	Снижения повышенного	Постоянно	Автоколонна грузового транспорта	


	обслуживание транспортного средства	уровня локальной вибрации		порта	
--	-------------------------------------	---------------------------	--	-------	--

Дата составления: 19.08.2026

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Директор управления по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Петрова Наталья Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))


31.08.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по охране труда и промышленной безопасности

(должность)



(подпись)

Мурай Виталий Викторович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026

(дата)

Заместитель председателя комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Директор департамента по работе с персоналом

(должность)



(подпись)

Астраханцева Наталья Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по организационному менеджменту и нормированию

(должность)



(подпись)

Багавиев Альберт Галяфутдинович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026

(дата)

Председатель Первичной профсоюзной организации "Ижсталь"

(должность)



(подпись)

Ежов Дмитрий Александрович

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

31.08.2026

(дата)

Эксперт (эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4298

(№ в реестре)

(подпись)

Павлова Светлана Ивановна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.08.2026

(дата)

4276

(№ в реестре)

(подпись)

Кузенкова Вера Владимировна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.08.2026

(дата)

4267

(№ в реестре)

(подпись)

Дмитриева Татьяна Евгеньевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.08.2026

(дата)

4284

(№ в реестре)

(подпись)

Островская Наталья Александровна

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

19.08.2026

(дата)